

MINIBUSES DEL MAYAB SAPI DE CV (C)

REPORTE DE ACCIDENTES

Folio: 6 Inicia: 2024-01-03 Finaliza: 6 Estatus: PRESUPUESTADO
Lugar: CALLE 67 POR 62 Y 60 CENTRO Fecha: 2024-01-01 Hora: 06:45

Descripción del Accidente:

AL ESTAR ESTACIONANDO NO CALCULA Y LE DA A LA CS 026 QUE ESTABA ESTACIONADA ATRAS

Datos del tercero

Propietario: MINIBUSES DEL MAYAB, S.A.P.I. DE CV Telefono:

Conductor: COB CAHUM JOSE Telefono:

Marca	Modelo	Año	Color	Placas
MERCEDEZ BENZ	EURACAR	2024	AZUL	A-05113-Z

Daños:

GOLPE EN EL RAKC CON VBASE DOBLADA TY GOLPE EN LA PARTE DONDE ENTRA LA BASE DEL RACK

Datos de la unidad

Unidad: CS017 ID: 17 Ruta: 94 GRAN HERRADURA

Operador: LEDEZMA CANDELARIO IGNACIO Licencia: TPP 010018005

Marca	Modelo	Año	Color	Placas
MERCEDEZ BENZ	EURO CAR	2024	AZUL	A-05120-Z

Daños:

GOLPE EN LA TAPA DEL MOTOR, (DESCARCAREADA) Y EN LS DEFENSA TRASERA LADO DERECHO, PRESENTA LIGERO HUNDIMIENTO

Lesionados: NO
Nombres:

Aseguradora: NO
Ajustador:
Numero (CQ):
Costo aprox: 0.00

S.S.P: NO
Perito:
Costo real:

Responsable: SI
Cargar costos a: Operador
Gerente: GABRIEL AYALA CRUZ

Observaciones:
EL OPERADOR REPORTA EL ACCIDENTE VIA CEL

FIRMA DELEGADO

FIRMA OPERADOR